




**A  
L  
I  
R  
E  
  
A  
T  
T  
E  
N  
T  
I  
V  
E  
M  
E  
N  
T**

### CONSIGNES D'UTILISATION DES ASPIRATEURS DE MUCOSITES ELECTRIQUES (LSU)

#### DES SIGNAUX ALARMANTS !

- ☛ En 5 mois : 4 appareils LSU détériorés suite à un mauvais montage
- ☛ cout d'une réparation : 900 €!



### RECOMMANDATIONS

- ☛ Faites très attention au moment du reconditionnement (branchement des flexibles)
- ☛ N'attendez pas d'en avoir besoin pour vérifier votre appareil !

Un contrôle très simple : A la mise en route de l'aspirateur, la poche à usage unique doit se gonfler, si le montage est incorrect, la poche se rétracte !

NB : des kits pour éviter ce type d'erreur vont être bientôt installés sur les LSU, *cela n'empêchera pas un contrôle méticuleux !!*